



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел (812)718-25-05, http://:78.mchs.gov.ru

Управление по Московскому району

г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 116, тел. (812)387-87-29

Санкт-Петербург,  
Московский пр., д. 116  
(место составления акта)

“ 30 ” июня 20 20 г.

(дата составления акта)

16 часов 00 минут

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**соблюдения требований пожарной безопасности**  
№ 36-1-519

На основании: распоряжения начальника управления по Московскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Кевлова Ивана Александровича от 11 июня 2020 года № 36-1-519.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

проведена внеплановая выездная проверка здания общеобразовательной организации, расположенной по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Московский, д. 112, лит. А.  
(вид проверки) (наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

Наименование правообладателя объекта защиты:

- ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ № 373 МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ» (ГБОУ ЛИЦЕЙ № 373 МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА).

(наименование юридического лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

“ 22 ” июня 20 20 г. с 12 час. 15 мин. до 13 час. 15 мин. Продолжительность 1 ч.

и

“ 30 ” июня 20 20 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

Общая продолжительность проверки: 2 дня, 2 часа

(рабочих дней, часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Заведующий хозяйством Саенко Светлана Евгеньевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«12» часов «15» минут «22» июня 2020 г.

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку: Леонтьева Анна Валерьевна – старший инспектор отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Московского района управления по Московскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

Лицо (-а), привлеченное (-ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: не привлекались

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий хозяйством Саенко Светлана Евгеньевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы юридического лица объекта защиты;

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург,

пр. Московский, д. 112, литера А.

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не предоставлялся.

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: «Специальные технические условия по обеспечению пожарной безопасности здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей № 373 Московского района Санкт-Петербурга «Экономический лицей» расположенный по адресу: 196084, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 112, лит. А» согласованных на нормативно-техническом совете УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу (выписка из протокола заседания от 28.08.2014 года № 15).

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлены

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

***В ходе проведения внеплановой выездной проверки по контролю устранения требований пожарной безопасности, указанных в предписании № 2-18-32/1/2 от 30.03.2018 года выявлено, что не выполнены следующие пункты № 3, 4, 5, 6, 7 а именно:***

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1	2	3	4
1.	В дверных проемах, выходящих в объем лестничных клеток из помещений цокольной и подвальной частей нижнего этажа не установлены газодымонепроницаемые двери 1-го типа.	ст. 1, ст. 20 Федерального закона РФ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 1 ст. 6, ст. 78 Федерального закона РФ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 2 раздела 6 «Специальные тех-	ГБОУ ЛИЦЕЙ № 373 МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

		<p>нические условия по обеспечению пожарной безопасности здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей № 373 Московского района Санкт-Петербурга «Экономический лицей» расположенный по адресу: 196084, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 112, лит. А» согласованных на нормативно-техническом совете УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу (выписка из протокола заседания от 28.08.2014 года № 15), включенных в комплекс мероприятий, необходимых для обеспечения пожарной безопасности объекта защиты</p>	
2.	<p>Технологическая лестница, не отделена от помещений цокольного этажа перегородками из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее EI 60, установив в дверном проеме указанной перегородки газодымонепроницаемые двери 1-го типа.</p>	<p>ст. 1, ст. 20 Федерального закона РФ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 1 ст. 6, ст. 78 Федерального закона РФ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 2 раздела 6 «Специальные технические условия по обеспечению пожарной безопасности здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей № 373 Московского района Санкт-Петербурга «Экономический лицей» расположенный по адресу: 196084, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 112, лит. А» согласованных на нормативно-техническом совете УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу (выписка из протокола заседания от 28.08.2014 года № 15), включенных в комплекс мероприятий, необходимых для обеспечения пожарной безопасности объекта защиты</p>	<p>ГБОУ ЛИЦЕЙ № 373 МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ- ПЕТЕРБУРГА</p>
3.	<p>Помещения спортивного зала и выходящей в него раздевалки, расположенных в цокольной части нижнего этажа не оборудовано автоматической установкой водяного пожаротушения тонкораспыленной водой.</p>	<p>ст. 1, ст. 20 Федерального закона РФ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 1 ст. 6, ст. 78 Федерального закона РФ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 2 раздела 6 «Специальные технические условия по обеспечению пожарной безопасности здания Государственного бюджетного</p>	<p>ГБОУ ЛИЦЕЙ № 373 МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ- ПЕТЕРБУРГА</p>

		<p>общеобразовательного учреждения лицей № 373 Московского района Санкт-Петербурга «Экономический лицей» расположенный по адресу: 196084, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 112, лит. А» согласованных на нормативно-техническом совете УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу (выписка из протокола заседания от 28.08.2014 года № 15), включенных в комплекс мероприятий, необходимых для обеспечения пожарной безопасности объекта защиты</p>	
4.	<p>В дверных проемах надземных этажей, выходящих в объем лестничных клеток не установлены противопожарные двери 2-го типа.</p>	<p>ст. 1, ст. 20 Федерального закона РФ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 1 ст. 6, ст. 78 Федерального закона РФ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 2 раздела 6 «Специальные технические условия по обеспечению пожарной безопасности здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей № 373 Московского района Санкт-Петербурга «Экономический лицей» расположенный по адресу: 196084, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 112, лит. А» согласованных на нормативно-техническом совете УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу (выписка из протокола заседания от 28.08.2014 года № 15), включенных в комплекс мероприятий, необходимых для обеспечения пожарной безопасности объекта защиты</p>	<p>ГБОУ ЛИЦЕЙ № 373 МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ- ПЕТЕРБУРГА</p>
5.	<p>Не предусмотрена подача наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции в лестничные клетки.</p>	<p>ст. 1, ст. 20 Федерального закона РФ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 1 ст. 6, ст. 78 Федерального закона РФ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 2 раздела 6 «Специальные технические условия по обеспечению пожарной безопасности здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей № 373 Московского района Санкт-Петербурга «Эко-</p>	<p>ГБОУ ЛИЦЕЙ № 373 МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ- ПЕТЕРБУРГА</p>

		номический лицей» расположенный по адресу: 196084, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 112, лит. А» согласованных на нормативно-техническом совете УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу (выписка из протокола заседания от 28.08.2014 года № 15), включенных в комплекс мероприятий, необходимых для обеспечения пожарной безопасности объекта защиты	
--	--	---	--

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств:

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:


1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты не принималось.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не производились.
4. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: нарушения не устранены по причине сокращения ассигнований бюджету. В связи с необходимостью финансирования мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
5. Фототаблица: не составлялась.
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: предписание № 36-1-519/1/1 от 30.06.2020 г.
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки) не оформлялся.
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора) не издавался.
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты: сопроводительное письмо вх. № 36-629 от 18.06.2020.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Леонтьева Анна Валерьевна – старший инспектор отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Московского района управления по Московскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“30” июля 20 20 г.



С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а)

Саленко С.Е. зав. отд.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя) его уполномоченного представителя)

“30” июля 20 20 г.

Сай  
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)